

ИНСТРУКЦИЯ

О порядке выполнения корректировки

Для проведения корректировки необходимо:

- 1 Сохранить файл updatetestno.exe из вложения письма или по ссылке:
<http://www.stbts.ru/stbt/downloads.php?file=updatetestno.exe>;
- 2 Выключить ПК;
- 3 Отключить подключенные устройства к внешним USB портам;
- 4 Включить ПК;
- 5 Запустить файл updatetestno.exe;
- 6 В появившемся окне программы нажать кнопку «Установить», если кнопка не активна, то проведение обновления не требуется;
- 7 После появления надписи в окне программы «Обновление не требуется», нажать кнопку «Выход».
- 8 Для вступления в силу изменений необходимо выполнить инициализацию всех БУР «Тест-1», согласно РО ГЮКН.31901-01 34 02.

Примечание: В случае внештатной ситуации при проведении корректировки (отключение питания и т.д.), с целью восстановления исходной информации, перед проведением корректировки, рекомендуется выполнить копирование файла БД: C:\Program Files\STB\Тест-НО\db\Test-no.fdb и копирование файлов содержащихся в каталогах: C:\Program Files\STB\Тест-НО\Flights и C:\Program Files\STB\ПСПИ\Flights, на внешний носитель информации. Выполнить удаление программ «Тест-НО» и ПСПИ-16, согласно РО ГЮКН.31901-01 34 02, п.6 и РО ГЮКН.32001-01 34 02, п.6. Выполнить установку программ «Тест-НО» и ПСПИ-16, с имеющихся дистрибутивов, согласно РО ГЮКН.31901-01 34 02, п.5 и РО ГЮКН.32001-01 34 02, п.5. Выполнить копирование сохраненного файла БД: Test-no.fdb и сохраненных файлов содержащихся в каталоге: Flights. Далее выполнить повторную корректировку согласно данной инструкции. Текст инструкции и файл, содержащий корректировку доступен на сайте: <http://www.stbts.ru/stbt/test1.html>.